



EDUARDO F. ZAMBRANO VIERA

NIT: 632.006.968-4
Régimen Simplificado

Actividades económicas
4330 – 4752 – 4321 - 8020

PROPUESTA ECONOMICA

CLIENTE:	IE EL ANTONIO JOSE BERNAL
RECTOR:	HERNAN DIAZ
VALIDES DE LA OFERTA:	15 DIAS
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

FECHA:	16 de junio de 2020
DIRECCION:	MEDELLIN - ANTIOQUIA
PLAZO DE ENTREGA:	8 días
VENDEDOR:	SM

Somos una empresa dedicada a la construcción, reparación, mantenimiento e impermeabilización de todo tipo de techos, cubiertas, canales, canoas, bajantes, goteras, humedades, etc. Trabajamos con múltiples instituciones que certifican nuestra calidad y compromiso a nivel industrial. Contamos con personal calificado, **debidamente asegurado, certificados para trabajos en alturas y equipos homologados.**

Somos distribuidores de las marcas más representativas en **ferretería, materiales de construcción, pinturas, productos de vidrio, fontanería y calefacción.** Tenemos una amplia cobertura del mercado, suministramos nuestros productos a Instituciones Educativas garantizándoles calidad de acuerdo a sus necesidades.

A continuación, presentamos nuestro presupuesto:

MANO DE OBRA Y MATERIALES / MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

8020: CERRAJERIA

4330: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

4752: ARTICULOS DE FERRETERIA

CANT	SUMINISTRO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TECHOS Y CANOAS 300ML		
300ML	MANTENIMIENTO DE TECHOS GENERALES Y CANOAS	14.820.000	14.820.000
	MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CANOAS GENERALES A TODO COSTO, DE UNA AREA DE 300 MTS LINEALES APROXIMADAMENTE. IMPERMEABILIZACIÓN DE 300 ML DE CANOAS Y CUBIERTAS. En techos de la sede principal que se encuentran oxidadas con superficie perforada, incluye impermeabilización de 300 ml de canoa con material resistente al agua, resistente a altas y bajas temperaturas, pintura especial para impermeabiización, limpieza de toda la superficie oxidada.		



EDUARDO F. ZAMBRANO VIERA

NIT: 632.006.968-4
 Régimen Simplificado

Actividades económicas
 4330 – 4752 – 4321 - 8020

PROPUESTA ECONOMICA

	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÁMINAS oxidadas por cable para rayos, incluye el material, la pintura, las soldaduras, las láminas y la reparación de ductos de ventilación con fisuras. Instalación y suministro de boquillas o mallas para los embudos en todas las canoas. Adecuación de viga de techo rectoría, corrección de filtración de agua corrida. Instalación de sellos nuevos para las uniones de las láminas, aplicación de sikaflex.</p> <p>Se debe garantizar Las herramientas y el personal adecuado y calificado para realizar el trabajo en alturas, seguridad social, líneas de vida, arnes, cascos, botas platineras y guantes</p>		
--	---	--	--

Personal debidamente asegurado, certificados para trabajos en alturas y equipos homologados.

Atentamente,

EDUARDO F. ZAMBRANO VIERA

CE 304.416