


FERRIELECTRICOS LA MOTA**DISTRIBUCION DE MASTERIALES FERRETEROS Y DE ILUMINACION**

NIT 70.576.993-5

CRA 46# #108-20

TEL. CEL 320.863.22.82

NICOLAS ALBERTO MORENO 70.576.993

MANTENIMIENTO PREVENTIVOPROPUESTA
ECONOMICA

50

EMPRESA

FERRIELECTRICOS LA MOTA

A

M

D

NIT

70.576.993-5

2020

08

21

REGIMEN COMÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA- ANTONIO JOSE BERNAL

RECTOR (A)

HERNAN DIAZ

PROPUESTA ECONOMICA

PAG #1

1	Instalación de ventana en aluminio con vidrio bronce con un ala fija y una corrediza de 79 de ancho x 1.09 de alto aula #9	240.000	240.000
1	Instalación de ventana en aluminio con vidrio bronce con un ala fija y una corrediza de 79 de ancho x 1.10 de alto aula #9	240.000	240.000
3	Instalación de ventanas en aluminio con vidrio bronce con un ala fija y una corrediza 1 de 77 de ancho x 1.13 de alto, 1 de 80 de ancho x 1.13 de alto y 1 de 78 ½ de ancho x 1.13 de alto aula #11	240.000	720.000
1	Instalación de ventana en aluminio con vidrio bronce con un ala fija y una corrediza de 78 de ancho x 1.12 de alto aula #12	240.000	240.000
1	Instalación de ventana en aluminio con vidrio bronce con un ala fija y una corrediza de 79 de ancho x 1.12 de alto aula #12	240.000	240.000
30	Instalación de dispensadores de papel en baños	15.000	450.000
6	Instalación de chapas de seguridad aula de paz , bodega aseo, audiovisuales, biblioteca, sala de informática y aula de electrónica	95.000	570.000
10	Reinstalación de lámparas sueltas en alto riesgo	10.000	100.000
10	Instalación y cambio de grifería completa con válvula de entrada flumaxter por fuga de agua en baños	50.000	500.000
1	Reparación de fuga de agua en bajante roto tipo acordeón en lavaplatos restaurante	25.000	25.000
5	Restauración en puertas para lijar aplicar anticorrosivo y pintar en rectoría, secretaria, aula de paz, ludoteca	50.000	250.000
1	Reparación de tablero de baloncesto para instalar, soldar y pintar	520.000	520.000

FERRIELECTRICOS LA MOTA**DISTRIBUCION DE MATERIALES FERRETEROS Y DE ILUMINACION**

NIT 70.576.993-5

CRA 46ª #108-20

TEL. CEL 320.863.22.82

NICOLAS ALBERTO MORENO 70.576.993

MANTENIMIENTO PREVENTIVOPROPUESTA
ECONOMICA

50

EMPRESA

FERRIELECTRICOS LA MOTA

A

M

D

NIT

70.576.993-5

2020

08

21

REGIMEN COMÚN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA- ANTONIO JOSE BERNAL

RECTOR (A)

HERNAN DIAZ

PROPUESTA ECONOMICA

PAG #2

438mts

Restauración de pintura en malla oxidada eslabonada para lijar y aplicar anticorrosivo color gris y pintura esmalte color gris humo en cancha (altura 4mts de alto)

12.000

5.256.000

160mts

Restauración de pintura en pasamanos oxidado para lijar en subida a rectoría y aplicar anticorrosivo color gris y pintura esmalte color gris humo

12.000

1.920.000

40mts

Restauración de pintura en pasamanos oxidado para lijar y aplicar anticorrosivo color gris y pintura esmalte gris humo en corredor rectoría

12.000

480.000

2

Restauración de pasamanos con malla cerramiento de palmas en patio diagonal a rectoría para lijar, aplicar anticorrosivo y pintura esmalte gris humo

474.500

949.000

2

Restauración de pintura en arcos de futbol color blanco esmalte en cancha

250.000

500.000

TOTAL

13.200.000