



Foto 1. Avance de obra: Mampostería en segundo nivel, bancas y tubería eléctrica.




Fotos 2. Avance de Obra: Construcción de banca en concreto.



Foto 3. Avance de Obra: Vaciado de andenes perimetrales.



Fotos 4 y 5. Avance de Obra: Redes eléctricas.



Fotos 6 y 7. Avance de Obra: Estructura metálica para cubierta.



Foto 6. PANORÁMICA.